BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain **:**

- Didalam pemasangan kabel data Floppy kita harus mengetahui baagian kabel yang bersilangan untuk ke floppynya sedangkan yang satu untuk ke motherboard, dan pastikan kabel warna merah merupakan pin nomor satu.
- Didalam menentukan jumper pada harddisk, jika pemasangan dengan satu kabel jumper kita letakan jumper keposisi slave.
- Computer atau monitor tidak menyala, kemungkinan disebabkan oleh switch atau daya kabel daya belum terhubung.
- Card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card belum paske slot.

4. 2 Saran

Beberapa hal berikut penulis harapkan dapat menjadi masukan bagi PT. DAYA ADIRA MUSTIKA untuk kemajuannya di masa yang akan datang, antara lain **:**

1. Mengingat banyaknya manfaat yang didapat dengan pengimplementasian perakitan computer secara manual, maka penulis menyarankan agar PT. DAYA ADIRA MUSTIKA sebaiknya menggunakan media internet pada semua jaringannya untuk terus mengupdate informasi-informasi terbaru.

2. Gunakan Firewall dan Anti Virus pada komputer yang digunakan untuk mengakses Internet.