BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dalam laporan ini maka dapat diambil kesimpulan dan saran seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

   Tingkat keefektifan dan keefisiensian sistem maintenance di Bagian Maintenance Divisi OPS.Maintenance Execution BTS dan OPS.Maintenance Execution IBS/DAS Tower Bersama Group Bandung masih belum optimal, hal ini bisa mengakibatkan kurang baiknya kinerja karyawan. Padahal masih banyak potensi teknologi yang bisa digunakan oleh karyawan-karyawan di Bagian Maintenance ini. Semakin canggihnya teknologi komunikasi menuntut karyawan Bidang Maintenance Divisi OPS.Maintenance Execution BTS dan OPS.Maintenance Execution IBS/DAS Tower Bersama Group Bandung untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam sesuai dengan bidang yang dikerjakan, dalam hal ini adalah Maintenance BTS dan IBS/DAS dan pembuatan laporan Maintenance BTS dan IBS/DAS.

2. Saran

   Sebagai perusahaan penyedia alat-alat penguat sinyal untuk perusahaan telekomunikasi seharusnya Tower Bersama Group bisa memaksimalkan penggunaan teknologi dalam segala pekerjaan, contohnya Software. Software yang berada di kantor *workshop* Bagian Reg. Admin & data kurang dimaksimalkan, padahal software yang baik dapat menunjang prestasi pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Lalu pembagian pekerjaan kepada para maintenancer harus terbagi dengan baik, agar sistematikanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan dalam penggunaan software pun harus diperhatikan, sebagai salah satu perusahaan besar, Tower Bersama Group harus menggunakan software-software yang efektif dan efisien dalam penggunaannya.