Potongan Selurluhnya

1. Gambar prespektif dari suatu benda kerja yang dipotong seluruhnya
2. Garis arsir adalah garis tipis yang tidak putus-putus dengan sudut 45 derajd terhadap garis sumbu atau garis tepi benda
3. Daerah penampang yang lebih kecil, diarsir dengan jarak arsiran yang lebih rapat
4. Daerah penampang yang sangat sempit dihitamkan
5. Gambar susunan benda kerja yang tergabung panampangnya ditunjukan dengan arsiran yang arahnya berbeda
6. Untuk dapt melukiskan angka ukuran dengan baik gamar arsiran harus diinteupsi
7. garis bayang-bayang pada daerah arsiran diusahkan tidak tergmbar.

- Tugas buat gambar potongan seluruhnya seperti yang diberikan (Menggambar teknik Christgau/Schmatz hal 27)