BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan kerja praktek terhitung dari tanggal 30 juli -30 agustus 2009 di PT. Telkom bagian divisi Multimedia, dapat menulis kesimpulan:

a. Dapat mengetahui sistem kerja dari teknologi ADSL
b. Dapat mengetahui cara penerapan teknologi ADSL yang terdapat pada modem DSLAM
c. Dapat mengetahui cara men-*setting* modem DSLAM bermerk Zyxel
d. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang NMS dan implementasi NMS pada Divisi Multimedia PT. Telkom Tbk.

4.2 Saran

Sebaiknya, secara periodik dilakukan survey dan pengecekan data pada Modem baik pelanggan maupun di gudang agar tidak terjadi kerancuan pada data tertulis di database telkom dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga jika terjadi gangguan, modem yang bermasalah dapat segera dicari dan diketahui alamatnya untuk dilakukan perbaikan segera.