DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

ϕ	= faktor reduksi kekuatan (strength reduction factor)
σ	= Tegangan (N/m^2) / MPa
P	= Gaya/beban yang diberikan (lb atau N)
A	= Luas penampang bahan sebelum dibebani (in^2 atau m^2)
ε	= Regangan
ε_u	= Regangan ultimate
ε_y	= Regangan leleh
δ	= Panjang total (Setelah terjadi perubahan panjang)
L	= Panjang batang
E	= Modulus Elastisitas (N/m^2) / MPa
Fu	= Tegangan putus (MPa)
Fy	= Tegangan leleh (MPa)
υ	= Rasio Poisson