DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3……..……..... 10
Gambar 2.2. Pedoman Penerapan Metode PDCA *cycle* ……..……. 30
Gambar 2.3. Diagram Tulang Ikan ……..……. 35
Gambar 2.4. *Run Chart* APD……...…….……. 37
Gambar 2.5. Histogram……..……...…… 38
Gambar 3.1. *Flow Chart* Pemecahan Masalah…….. 39
Gambar 3.2. *Flow Chart* Pemecahan Masalah PDCA *Cycle*……... 40
Gambar 4.1. Pabrik Hyl III, PT Krakatau Steel ……...…… 49
Gambar 4.2. Lambang Sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001…….…….. 50
Gambar 4.3. Logo Perusahaan PT Krakatau Steel.…….……. 50
Gambar 4.4. Skema Struktur Organisasi PT. Krakatau Steel……... 52
Gambar 4.5. Diagram Pie Penyebab Kecelakaan kerja..... 54
Gambar 4.6. Diagram Pareto Untuk Data Pengamatan…….…….. 57
Gambar 4.7. Diagram Pareto Untuk Kondisi Tidak Aman…….…. 58
Gambar 4.8. Diagram Sebab-Akibat APD Tidak Lengkap……..…..... 60
Gambar 4.9. Diagram Pareto Untuk Penyebab Dominan Penggunaan APD... 62
Gambar 4.10. Grafik *Initial Goal dan Intermediate Goal*……. 66
Gambar 4.11. Grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perbaikan…….. 68
Gambar 4.12. *Run Chart* APD Sebelum dan Sesudah Perbaikan…….…… 70
Gambar 4.13. Grafik Perbandingan Target dan Hasil Perbaikan …..……... 70
Gambar 5.1. Grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perbaikan…..…… 78
Gambar 5.2. Grafik Perbandingan Target dan Hasil Perbaikan…….. 80