

3.7. Reduksi Diagram Blok

Fungsi Transfer dapat dinyatakan dengan diagram blok sebagai berikut :




$Y = H(j\omega)X$


1




2




3




4






5



Contoh :

Carilah Fungsi Transfer dengan mereduksi diagram blok berikut :



Jawab :

