Benda bulat dalam satu pandangan

1. Pusat lingkaran terletak pada perpotongan garis sumbu, garis sumbu selalu berpotongan pada bagian garisnya. Garis sumbu selalu dimulai dan diakhiri dengan garis. Garis sumbu yang pendek disederhanakan dengan garis tipis kontinu
2. Untuk lingkaran yang sangat kecil, ukuran diameter ditempatkan dengan satu anak panah penunjuk yang diarahkan ke pusat lingkaran. Simbol diameter dilukis di depan ukuran.
3. JIka ada beberapa diameter lubang dengan ukuran yang sama, dapat dicantumkan haya sau ukuran saja.
4. Jari-jari lingkaran diseimbolkan dengan R dan hanya mempunyai satu tandah panah penunjuk diarakan ke busur lingkarandan melalui titik pusat lingakaran.
5. JIka ukuran radiusnya besar, sedang ruang gambar sempit, maka penunjuk R titik pusatnya diperpendek
6. Pada pengukuran lubang yang mempunyai suaian pemerian ukurannya adalah jarak anatra titik pusat lubang dan lebar lubang.

BendaKerja Plat dalam satu pandangan

1. Satuan mm dalam angka ukuran tidak dicantumkan, satua^2 lainnya harus dicantumkan
2. Anak panah berbentuk segitiga sama kaki yang dihitamkan panjang ± 3 mm, lebar 1 mm dengan sudut 15 derajad
3. Garis-garis ukur harus mempunyai jarak kira-kira 10 mm dari garis benda tepi gambar dan 7 mm dari garis ukur yang pararel. Ukura ditempatkan 1 mm di atas garis ukur dan harus ditengah tengah dan teratur
4. Angka dan garis ukuran harus terbaca, baik horizontal maupun vertikal. Untuk ukuran-ukuran kecil seperti dibawah 10mm, tanda panah ditempatkan diluar arah ukur
5. Ukuran dimulai dari basis, ukuran yang terkecil ditempatkan paling dekat terhadap benda
6. Benda kerja simetris diukur terhadap garis sumbu yang dilebihkan 2 -3 mm dari tepi gambar
7. Garis ukur tidak blelh dilukiskan berhimpitan dengan garis benda ataupun perpanjangan garis benda

- Tugas buat Benda bulat dalam satu pandangan seperti yang diberikan (Menggambar teknik Christgau/Schmatz hal 11)