BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dalam laporan ini maka dapat diambil kesimpulan dan saran seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

   Tingkat keefektifan dan keefisiensian istem perakitan di Bagian Operasi Divisi JTT PT INTI Bandung masih belum optimal, hal ini bisa mengakibatkan kurang baiknya kinerja karyawan. Padahal masih banyak potensi teknologi yang bisa digunakan oleh karyawan-karyawan di Bagian Operasi ini. Semakin canggihnya teknologi komunikasi menuntut karyawan Bidang Operasi Divisi JTT PT INTI untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam sesuai dengan bidang yang dikerjakan, dalam hal ini adalah perakitan rectifier dan pembuatan laporan perakitan rectifier.

2. Saran

   Sebagai perusahaan penyedia alat-alat teknologi untuk perusahaan telekomunikasi seharusnya PT INTI bisa memaksimalkan penggunaan teknologi dalam segala pekerjaan, contohnya komputer. Komputer yang berada di kantor *workshop* Bagian Operasi kurang terawat, padahal komputer dapat menunjang prestasi pekerjaan. Lalu pembagian pekerjaan kepada para karyawan maupun pembantu lapangan harus jelas, agar sistematikanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan dalam penggunaan software pun harus diperhatikan, sebagai salah satu perusahaan besar, PT INTI harus menggunakan software-software yang efektif dan efisien dalam penggunaannya.