BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan laporan yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika *dial-up* melalui *modem*, koneksi tidak akan langsung kembali normal karena *modem* tidak akan melakukan proses *dial-up*. *Modem* hanya akan men*dial-up* jika saat *modem* baru di aktifkan dan harus menonaktifkan *modem* dan diaktifkan kembali.
2. Jika menggunakan *router* pada saat koneksi, *stuck router* akan langsung melakukan *dial-up* kembali ke *ISP* dan akan langsung terkoneksi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan yaitu dilakukan suatu pengembangan terhadap Konfigurasi Dial Up PPPoE Menggunakan ROUTERBOARD 750G di PRONET, sebagai berikut :

1. Diperlukan analisis yang lebih mendalam dan mengacu pada aplikasi yang telah dibuat ini untuk pengembangan sistem selanjutnya.
2. Untuk aplikasi *winbox* lebih baik dikembangkan dalam sistem operasi linux.
3. Ada beberapa hal yang harus ditambahkan, diantaranya keamanan *username* dan *password* dari *user*.