BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi susut listrik, aplikasi ini sudah dapat mencetak laporan.

2. Telah singkron antara kode Area Pelayanan Jaringan (APJ), Gardu Induk (GI), dan (PLS) setelah penambahan script ajax pada aplikasi yang dikembangkan.

4.2 Saran-saran

Saran yang dikemukakan diharapkan dapat melengkapi dan meningkatkan performansi dari aplikasi susut listrik yang dibangun. Hal yang disarankan yaitu :

1. Menambahkan fungsi grafik untuk menampilkan laporan.
2. Menambahkan fasilitas lupa password untuk admin dan petugas jika sewaktu-waktu admin atau petugas lupa password.