BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Setelah mengamati dan memperhatikan sistem jaringan komputer di PT.Sipatex, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. *Hardware* yang digunakan dalam sistem jaringan komputer di PT.Sipatex masih menggunakan *hardware* atau komponen-komponen yang lama.
2. Terdapatnya kesulitan dalam perbaikan komponen-komponen komputer pada saat penulis ditempatkan di bagian EDP, hal ini dikarenakan masih sedikitnya komponen-komponen cadangan dan pengetahuan tentang service dan perbaikan.
3. Sistem jaringan komputer yang digunakan sistem jaringan *Star* pada *server* Sipatex
4. Sistem jaringan komputer yang digunakan sistem jaringan Bus pada *server* Trace sehingga bila salah satu komputer yang ada dalam jaringan itu mati atau rusak maka akan menghambat seluruh komputer yang ada dalam sistem jaringan komputer tersebut.

4.2 Saran

Setelah mengamati hambatan-hambatan yang ada, maka penulis memberikan saran ataupun masukan :

1. Demi kelancaran komunikasi data antar komputer dalam jaringan sebaiknya *hardware* yang lama di *upgrade* ke *hardware* yang baru.
2. Adanya penambahan komponen – komponen atau hardware cadangan bila suatu saat diperlukan.
3. Pada *server Trace* sebaiknya menggunakan sistem *Star.*


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM