BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasar pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini mampu membantu user untuk mendeteksi kerusakan Yamaha P 900 yang terdiri dari 42 jenis diagnosis kerusakan dengan 67 jenis gejala kerusakan.
2. Aplikasi ini memberikan informasi mengenai penyebab permasalahan dan penanganan kerusakan pada motor Yamaha P 900 cc.
3. Aplikasi ini merupakan salah satu sarana konsultasi serta untuk memberikan informasi mengenai kerusakan-kerusakan yang dialami oleh Yamaha P 900, sehingga dapat memudahkan dan mempercepat proses pendeteksian kerusakan motor Yamaha P 900.

5.2 Saran

Dengan dikembangkannya aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan aplikasi lainnya, baik itu yang serupa atau bahkan aplikasi untuk digabungkan dengan yang lainnya.

Berikut ini merupakan beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program ini selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan *maintenance* terhadap sistem yang dibangun sehingga selalu menyajikan informasi yang *update*.
2. Mengembangkan program ini pada berbagai kasus.
3. Menyajikan informasi dengan tampilan yang menarik dibanding sebelumnya.