BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai hasil kegiatan kerja praktek yang telah dilaksanakan di Perjan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung pada bagian ruang kontrol yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

- Dalam bidang pendidikan keseimbangan antara ilmu teoritis dengan praktek langsung di lapangan sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar ilmu teoritis yang diperoleh di dunia pendidikan dapat diterapkan dalam dunia kerja.
- Pada rumah sakit sangat diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur tata solusi udara guna menunjang ruangan yang sehat dan kondusif.
- Dengan sistem BAS *Control,* seluruh kejadian yang berhubungan dengan tata solusi udara dapat dimonitor setiap saat melalui PC. Selain itu, BAS *Control* juga dapat mengontrol dan mengatur perangkat tata solusi udara.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang ingin Penulis sampaikan adalah sebagai berikut ini.

- Untuk pihak Rumah Sakit

  Kepada pihak rumah sakit diharapkan untuk perawatan peralatan dapat dilakukan secara intensif agar reliabilitas dan akurasi peralatan tetap baik.

- Untuk pihak Universitas

  Penulis menyarankan pihak universitas dapat melakukan kerjasama dengan dunia industri agar mempermudah mahasiswa memperoleh tempat kerja praktek dan dapat melaksanakan kerja praktek sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pihak unversitas. Kerja praktek kedepan diharapkan universitas dapat memberikan bimbingan selama proses kerja praktek agar kegiatan selama kerja praktek dapat selaras dengan apa yang diharapkan pihak universitas.