BAB VI
HASIL PERANCANGAN


6.1 PetaSituasi

Petasituasimenggambarkankeseluruhantapak.Lokasitapakberada di kawasanlandasanudaraHuseinSastranegaratepatnya di Jl. AbdulrahmanSaleh, Bandung.




Gambar 42. Siteplan
(Sumber : Dok. Pribadi)


6.2 GambarRancangan



Gambar 43. Bird View
(Sumber : Dok. Pribadi)




Gambar 44. Transformasi Bentuk
(Sumber : Dok. Pribadi)




Gambar 45. Isometri Explode
(Sumber : Dok. Pribadi)




Gambar 46. Eksterior 1
(Sumber : Dok. Pribadi)




Gambar 47. Eksterior 2
(Sumber : Dok. Pribadi)




Gambar 48. Eksterior 3
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 49. Sistem Struktur
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 50. Sistem Struktur 2
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 51. Sistem Utilitas
(Sumber : Dok. Pribadi)

6.3 FotoMaket




Gambar 52. Foto Maket 1
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 53. Foto Maket 2
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 54. Foto Maket 3
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 55. Foto Maket 4
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 56. Foto Maket 5
(Sumber : Dok. Pribadi)



Gambar 57. Foto Maket 6
(Sumber : Dok. Pribadi)