BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beradasarkan pengujian dan analisis terhadap rancangan pengembangan *Hole Error Check* pada *tools* User-Menu Zuken CR-5000 yang telah dirancang, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya.

- Pengecekan *Hole – Hole* secara spesifik dengan jarak 2.5mm
- Pengecekan *Hole – PC Board* secara spesifik dengan jarak 1mm.
- Dengan dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh pada *window error log dialogue, Error* yang dapat ditoleransi dihilangkan dengan mengganti tanda *error* sebagai “false error”.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya pengujian dan analisis terhadap rancangan pengembangan *Hole Error Check* pada tools User-Menu Zuken CR-5000, demi pengecekan yang lebih baik lagi, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan manual secara menyeluruh dilakukan unruk mengurangi *error* yang terdeteksi . Dengan dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh juga pada *window error log dialogue, Error* yang dapat ditoleransi dihilangkan dengan mengganti tanda *error* sebagai “false error”.