BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa dapat disimpulkan bahwa, semua sistem bekerja dengan baik, akan tetapi dalam hasil akhir bentuk dari keluaran masih jauh dari kata sempurna. Tingkat keberhasilan paling besar hanya sekitar 50% dari bentuk asli lanting.

5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya lebih ditekankan kepada mekanika dalam cetakan angka delapan serta menambahkan fitur untuk bisa menentukan berapa lanting yang akan diproduksi.