

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari yang telah dikerjakan penulis adalah, masih ada terdapat kekurangan dari segi mekanik dan non mekanik yang harus diperbaiki, seperti penggunaan kipas atau sistem mekanisme lain yang harus ditinjau kembali. Serta pengambilan data yang masih bisa digali lebih dalam, pemilihan komponen untuk mekaniknya pun masih terdapat kekurangan, sehingga kedepannya dalam mengembangkan produk ini, penulis tahu apa yang harus dikerjakan agar produk yang dihasilkan menjadi lebih bermanfaat.

Terlepas dari kekurangan yang ada, ada beberapa hal yang mendekati tujuan yang diinginkan penulis, seperti bahwa alat dapat bekerja sesuai yang diinginkan meskipun hasilnya kurang maksimal.

#### **5.2 Saran**

Saran untuk kedepannya adalah lebih teliti atau lebih cermat dalam pemilihan komponen yang digunakan, serta dalam pengemasan atau perancangan bisa lebih baik dari sekarang. Menambah wawasan lagi mengenai proses pengambilan data yang lebih agar data yang dihasilkan bisa lebih akurat dan mendalam.