

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa alat yang dirancang dapat bekerja dengan baik sebagai berikut :

1. Pengiriman data serial tombol kerusakan pada studio mengirim data karakter sesuai yang diharapkan terlihat pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.4.
2. Masukan data penyewa setiap studio ke dalam database berfungsi sesuai yang dirancang terlihat pada gambar 4.7.
3. Print-out data setiap studio berfungsi sesuai yang diharapkan terlihat pada gambar 4.14.
4. Perhitungan data rekaptulasi seluruh studio berfungsi dengan baik.

5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya diantaranya ialah :

1. Untuk pengembangan penggunaan sistem komunikasi setiap studio dapat diganti dengan modul *wireless* agar tidak lagi menggunakan kabel.
2. Untuk pengembangan mengubah sistem rekaptulasi data penyimpanan per-hari menjadi sistem penyimpanan data rekaptulasi per-bulan.