

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan metode deskriptif.

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa Pertashop dan SPBU yang belum sesuai dengan syarat kesesuaian lokasi yang telah dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan jaringan listrik, jarak, dan potensi lokasi. Tetapi dapat diizinkan beroperasi oleh PT. Pertamina (Persero) dengan pertimbangan bahwa Pertashop dan SPBU tersebut berada di Distrik/Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Manokwari Barat dengan jumlah Pertashop terbangun 2 unit/titik dan jumlah SPBU terbangun 3 unit/titik sehingga untuk memenuhi permintaan/*demand* yang ada maka diizinkan pembangunan dan pengoperasian Pertashop dan SPBU tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesesuaian standar operasional Pertashop dan SPBU di Kabupaten Manokwari, peneliti menemukan beberapa Pertashop dan SPBU yang belum memenuhi standar operasional yang telah dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan aspek keamanan dan keselamatan kerja, fasilitas umum, fasilitas Pertashop/SPBU, listrik dan air. Tetapi dapat diizinkan beroperasi karena pertimbangan telah memenuhi syarat standar operasional yang wajib dipenuhi oleh Pertashop dan SPBU, Standar operasional yang belum dipenuhi oleh Pertashop dan SPBU merupakan sarana/prasarana pendukung yang dapat dilengkapi sambil beroperasinya Pertashop dan SPBU.