

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	3
1.4 Ruang Lingkup Studi.....	3
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	3
1.5 Metodologi Penelitian.....	6
1.5.1 Variabel Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.3 Metode Penentuan Sampel.....	7
1.5.4 Metode Analisis.....	8
1.5.4 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Trotoar.....	12
2.1.1 Pedestrian dan Jalur Pedestrian.....	12
2.1.2 Standar Ruang Trotoar.....	14
2.1.3 Faktor Kenyamanan Pedestrian.....	15
2.2 Metode Likert.....	17
2.3 Kuesioner.....	19
2.4 Tinjauan Studi Terdahulu.....	19
BAB III GAMBARAN UMUM.....	22
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sumur Bandung.....	22

3.2	Kondisi Geografis dan Administrasi Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung	22
3.2.1	Kondisi Geografis dan Aministrasi Kelurahan Braga	22
3.2.2	Kondisi Geografis dan Aministrasi Kelurahan Kebon Pisang.....	23
3.2.3	Kondisi Geografis dan Administrasi Kelurahan Merdeka.....	23
3.2.4	Kondisi Geografis dan Administrasi Kelurahan Babakan Ciamis...	23
3.3	Kependudukan Kecamtan Sumur Bandung	24
3.4	Kondisi Lokasi Kecamatan Sumur Bandung	28
A.	Kelurahan Merdeka.....	28
B.	Kelurahan Braga	29
C.	Kelurahan Kebon Pisang	30
D.	Kelurahan Babakan Ciamis	31
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Ketersediaan Trotoar Berdasarkan Penilaian Objektif.....	32
4.1.1	Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Merdeka.....	32
4.1.2	Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Braga	36
4.1.3	Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Kebon Pisang	40
4.1.4	Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Babakan Ciamis	44
4.2	Persepsi Masyarakat Tentang Ketersediaan Trotoar di Lingkungan Tempat Tinggal	48
4.2.1	Persepsi Masyarakat Tentang Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Merdeka.....	48
4.2.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Braga	50
4.2.3	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Kebon Pisang.....	53
4.2.4	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Trotoar di Kelurahan Babakan Ciamis.....	55
4.3	Perbandingan Ketersediaan Trotoar	58
4.3.1	Perbandingan di Kelurahan Merdeka	58
4.3.2	Perbandingan di Kelurahan Braga	58
4.3.3	Perbandingan di Kelurahan Kebon Pisang	58
4.3.4	Perbandingan di Kelurahan Babakan Ciamis	59

4.4	Kepuasan Tentang Kenyamanan Berjalan Ketersediaan Pohon di Lingkungan Tempat Tinggal.....	59
4.4.1	Kenyamanan Berjalan Tentang Ketersediaan Pohon di Kelurahan Merdeka.....	59
4.4.2	Kenyamanan Berjalan Tentang Ketersediaan Pohon di Kelurahan Braga	62
4.4.3	Kenyamanan Berjalan Tentang Ketersediaan Pohon di Kelurahan Kebon Pisang.....	64
4.4.4	Kenyamanan Berjalan Tentang Ketersediaan Pohon di Kelurahan Babakan Ciamis.....	66
4.5	Kepuasan Tentang Kenyamanan Berjalan di Lingkungan Tempat Tinggal.....	69
4.5.1	Kenyamanan Berjalan di Kelurahan Merdeka.....	69
4.5.2	Kenyamanan Berjalan di Kelurahan Braga	71
4.5.3	Kenyamanan Berjalan di Kelurahan Kebon Pisang.....	73
4.5.4	Kenyamanan Berjalan di Kelurahan Babakan Ciamis.....	76
4.6	Ketersediaan Trotoar dan Persepsi Masyarakat Tentang Kenyamanan di Lingkungan Tempat Tinggal	78
4.6.1	Penilaian Keseluruhan Ketersediaan Trotoar	78
4.6.2	Penilaian Keseluruhan Ketersediaan Trotoar	80
2.6.3	Penilaian Keseluruhan Ketersediaan Pohon dan Kondisi Trotoar ...	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		82
5.1	KESIMPULAN.....	82
5.2	SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN.....		86