

BAB VI

HASIL PERANCANGAN

6.1 Gambar – Gambar Perancangan

6.1.1 Block Plan

a. Kondisi awal


Pada site kawasan Situ Patenggang masih lahan kosong hanya terdapat vegetasi saja. Terdapat beberapa tempat wisata yang dekat dengan lokasi site ini diantaranya Situ Patenggang



Gambar 6.1 Kondisi Awal Site Plan
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

b. Hasil Akhir


a. Sirkulasi



Gambar 6.4 Sirkulasi Perancangan
Sumber : Olah Desain, 2022

Pada tapak ini dirancang sedemikian mungkin sehingga menciptakan jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang terjadi di dalam *resort* ini. Akses utama dan akses evakuasi dibuatkan terpisah agar tidak mengganggu pengunjung lainnya. Untuk sirkulasi pengunjung yang nantinya di dalam *resort* ini menggunakan *mini car* untuk mengantar tamu lalu yang nantinya akan diparkir kan yang sudah di sediakan untuk parkir *mini car* dan dari situ pengunjung bisa lanjut berjalan lagi sambil menikmati pemandangan – pemandangan lainnya. Lebar jalan untuk pengunjung ini 2 hingga 4 meter, sedangkan untuk jalur evakuasi selebar 5 meter.

b. Zoning




Gambar 6.5 Zoning
Sumber : Olah Desain, 2022


6.2 Gambar Kerja

a. Gambar Kerja Denah,Tampak dan Potongan Tipikal

- Denah dan Tampak *Standard Room*



- Denah dan Tampak *Deluxe Room*



- Denah dan Tampak *Family Room*

