
DAFTAR PUSTAKA

1. Handayaningrat, Suwarno, Drs., 1990, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, jakarta : CV. Haji Masagung.
2. Moekijat, Drs., 1989, Manajemen kepegawaian, bandung : CV. Mandar Maju.
3. Widjaja, A.W., 1989, Administrasi kepegawaian, jakarta : Balai Aksara.

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2072 Tahun 1988
Tanggal : 29 Desember 1988



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

ATENG WAHYUDI.

DAFTAR EVALUASI PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 19....

NO URUT	JENIS PEKERJAAN/ LOKASI	NO.SPK/ SPL DAN TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN
1	Pengurasan saluran air kotor lokasi . Jl. Ence , zis Wilayah : Bandung Utara	No SPK 602/SPK-94/PAM/85	Koperasi "TIRTA KARYA"
2	Rehabilitasi Riooloring dan pengurasan saluran tercampur. Lokasi : Jl Cicobo dan Tengku Umar, Jl. RD Fatah,Hasanucin Bandung	No SPK 07/IV/PAM/BA/VII/85	CV. PUTRA DARMA
3	Rehabilitasi Dan Pengurasan Air Kotor Lokasi : Komplek Karawitan Wilayah : Bandung Tengah Selatan	No SPK 602/SPK.076-PAM/86	CV. KARYA PRIANGAN
4	Mengganti Tutup Riool yang telah rusak dengan yang baru. Membersihkan saluran-saluran Pembuangan Air Kotor sehingga aliran air dapat berjalan dengan lancar. Lokasi : Gg Onong dan Babakan Taroggong Wilayah : Bandung Barat	No.SPK 602/SPK.032-PAM/86	CV. TUNGGAL JAYA
5	Pembuatan Septic-tank Lokasi :PERUMNAS Sadang Serang Wilayah : Bandung Timur	No.SPK 49/IV/PAM/BA/V/86	CV. TRI TUNGGAL
6	Pengurasan Riool dan Pembuatan Satu Buah Manhole. Lokasi : Jl Windu Wilayah : Bandung Tengah Selatan	No.SPK 48/IV/PAM/BA/X/86	CV. CIBOGO NIAGA STEEL
7	Peninggian Manhole. Lokasi : Jl Kebon Kawung dan Jl Soekarno Hatta	No . SPK 602/SPK.90-PAM/86	PT. BANDAR SEJAHTERA
8	Rehabilitasi Riooling dan Pengurasan Saluran Air Kotor Lokasi : Jl Otoiskandardinata dan Tegalega Bandung	No.SPK 602/SPK.034-PAM/87	CV. BAKTI INSANI
9	Pengurasan Saluran Terbuka (Brandgang) Lokasi : Jl Tangkuban perahu dan Jl Talaga Bodas Wilayah : Bandung Tengah Selatan	No.SPK 81/ IV/PAM/BA/XII/87	CV. GELORA INSANI
10	Pengurasan dan Peninggian Manhole Lokasi : Jl Semar dan Pandawa Wilayah Bandung Utara	No.SPK 654..2/SK.147-PAM/87	
11	Penataan Ruangan Divisi Air Kotor Dan Ruang BUDP II Lokasi : Jl Badaksinga 10 Bandung	No.SPK 602/SPK.021-PAM/87	PT. KOMANDO UTAMA
12	Rehabilitasi dan Pengurasan jaringan Air Kotor,Pembuatan Manhole dan Perbaikan Manhole Lokasi : Jl Salam/Jl Surem Wilayah : Bandung Timur	No.SPK 602/SPK.039-PAM/88	CV. GUNA MEKAR

DATA PELAYANAN SARANA AIR MINUM DAN SARANA AIR KOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KELOMPOK DASA WISMA	PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TEMPAT PEMBUANGAN			JUMLAH RUMAH YG MEMPUNYAI SALURAN LIMBAH	KEBERSIHAN HALAMAN & LINGKUNGAN RUMAH DILAKSANAKAN TIAP HARI (KK)				JUMLAH RUMAH YG MEMPUNYAI WC/KAKUS			JUMLAH RUMAH YG MEMPUNYAI KAMAR MANDI DAN WC	JUMLAH MCK (BUAH)		JUMLAH RUMAH YANG MENYEDIAKAN AIR BERSIH BERASAL DARI					
					1/HARI	1/2 HARI	1/MINGGU		2/HARI	1x/HARI	1/5 HARI	1/MINGGU	ST	WC	KALI		PEM.	SWADAYA	PDAM	SUMUR	SUNGAI	HUJAN	SPT DK	SPT DL
1	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	WIL. BOJONAGARA																							
1	SUKASARI	13.515	11.551					1.638					7.997	1.222	203		6		1.502	2.399			2.722	15
2	SUKAJADI	17.515	14.970					10.810					4.317	3.153	224		-		610	5.274			4.199	37
3	ANDIR	19.862	16.976					14.364					534	512	103		2		6.076	3.394			614	2
4	CICENDO	15.634	13.362					13.080					1.259	4.493	125		1		4.117	5.664			2.079	8
II.	WIL. TEGALEGA																							
5	BABAKAN CIPARAY	16.893	14.438					5.351					1.525	1.734	759		1		1.503	6.421			2.207	1
6	BOJONGLOA KALER	19.196	16.407					11.449					1.100	1.576	191		28		7.631	2.753			1.434	8
7	BOJONGLOA KIDUL	12.105	10.346					7.219					694	985	121		1		1.277	4.068			1.594	1
8	BANDUNG KULON	8.462	7.233					7.095					1.751	4.020	155		2		3.174	958			345	24
9	ASTANA ANYAR	13.410	11.462					10.470					57	1.813	8		19		7.350	1.445			2.072	13
III.	WIL. KAREES																							
10	REGOL	16.535	14.133					13.328					716	2.444	141		-		6.499	2.954			23.121	3
11	LENGKONG	15.690	13.410					10.226					2.893	2.207	30		1		7.979	1.563			129	22
12	BATUNUNGGAL	23.703	20.259					14.627					3.377	12.415	460		1		4.998	3.130			3.480	7
13	KIARACONDONG	20.334	17.388					11.356					3.151	276	1.028		29		7.447	2.342			4.090	-
IV.	WIL. CIBEUNYING																							
14	CIDADAP	8.638	7.383					2.459					3.319	2.089	263		-		810	239			677	10
15	CIBEUNYING KALER	11.220	9.590					6.970					635	1.577	73		37		2.940	2.534			900	11
16	CIBEUNYING KIDUL	20.792	17.771					12.917					1.176	2.877	136		69		-	2.837			951	12
17	COBLONG	20.293	17.344					13.446					3.919	5.719	239		-		2.884	6.096			3.432	24
18	BANDUNG WETAN	9.003	7.695					6.028					72	906	108		-		2.314	1.085			397	4
19	SUMUR BANDUNG	9.938	8.494					6.651					80	985	119		15		3.342	1.316			38	-
V.	WIL. UJUNGBERUNG																							
20	UJUNGBERUNG	9.277	7.929					-					964	2.930	261		-		-	2.900			756	-
21	ARCAMANIK	6.976	5.962					-					771	2.203	296		-		-	735			1.581	-
22	CICADAS	12.195	10.423					866					1.286	3.852	343		-		-	100			5.281	-
23	CIBIRU	7.707	6.587					-					836	2.434	217		-		-	3.902			319	-
VI.	WIL. GEDEBAGE																							
24	BANDUNG KIDUL	6.121	5.232					-					642	1.933	172		-		-	1.172			9.825	-
25	MARGACINTA	11.730	10 026					-					1.221	3.705	330		-		-	1.048			8.362	-
26	RANCASARI	6.150	5.256					-					706	1.942	173		-		-	274			5.137	-
		352.894	301.627					180.350					44.998	70.002	6.278		212		72.453	66.603			85.742	202

DAT-AB

JADWAL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PEKERJAAN FISIK TAHUN 2001
SEKSI PENGENDALIAN KONSTRUKSI AIR KOTOR

	URAIAN PEKERJAAN	USER	PELAKSANA	TGL/NO.SPK	TGL/NO.SPL	HARI KERJA	TGL. SELESAI	PENGAWAS	KETERANGAN
1.	Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Kotor Dan Pembuatan Manhole Lokasi : Jl. Cipaganti Wilayah : Bandung Timur	OPS-AK	CV. KHARISMA JAYA MANDIRI	602/SPK.05-PDAM/01 25-Mei-01	602/SPL.05-PDAM/01 29-Mei-01	30	19-Jun-01	SUJONO HS	
2.	Pembuatan Saluran Terbuka Lokasi : Jl. RE. Martadinata (KEJATI) Wilayah : Bandung Timur	OPS-AK	CV. GINULUR	602/SPK.10-PDAM/01 18-Jun-01	602/SPL.09-PDAM/01 03-Jul-01	30	27-Jul-01	WIDDY S	
3.	Pemindahan Jaringan Pipa Air Kotor Dan Pembuatan Manhole Lokasi : Mesjid Agung Bandung Wilayah : Bandung Tengah Selatan	OPS-AK	CV. ISWARA	602/SPK.14-PDAM/01 20-Agust-01	602/SPL.20 -PDAM/01 29-Agust-01	21		WOWOT S	
4.	Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Kotor Dan Pembuatan Manhole Lokasi : Jl. Pasirkoja Gg.Lebe Wilayah : Bandung Barat	OPS-AK	CV. PANDITA CONTRACTOR	602/SPK.15-PDAM/01 21-Agust-01	602/SPL.14-PDAM/01 24-Agust-01	30		WIDDY S	
5.	Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Kotor Dan Pembuatan Manhole Lokasi : Jl. Tentram-Waspada Wilayah : Bandung Utara	OPS-AK	CV. GALUH PATAKA	602/SPK.16-PDAM/01 21-Agust-01	602/SPL.15-PDAM/01 24-Agust-01	30		WAWAN S	